

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ DMX+RF SENS SR-2812-IN

- ↗ Встраиваемая
- ↗ Питание DC 12/24 В
- ↗ 4 зоны управления
- ↗ 4 канала: R, G, B, W



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Сенсорная панель SR-2812-IN предназначена для управления мультицветными RGB и RGBW светодиодными лентами, светодиодными модулями, светодиодными светильниками и другими источниками света.
- 1.2. Два способа связи с диммерами и контроллерами:
 - ↗ по радиоканалу управляет универсальными контроллерами серии SR-1009x,
 - ↗ по шине DMX управляет любыми DMX-декодерами, диммерами и другими устройствами, отвечающими стандарту DMX512 [1990].
- 1.3. 4 зоны управления, по 4 канала {R, G, B, W} в каждой зоне.
- 1.4. Плавное изменение цвета и яркости, выбор цвета на сенсорном кольце одним прикосновением, встроенные программы динамической смены цветов.
- 1.5. Стильный и современный дизайн стеклянной панели.
- 1.6. Простое подключение и стандартный размер для установки в монтажную коробку.
- 1.7. Два варианта цветового исполнения панелей – черная или белая.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные данные.

Напряжение питания	DC 12-24 В
Выходной сигнал	DMX512 [1990], RF
Количество зон управления	4 зоны
Количество каналов управления	4 канала - R, G, B, W
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	0... +50 °C
Размер панели	86×86×10 мм
Размер утапливаемой части	Ø58×20 мм

2.2. Совместимые RF-контроллеры.

Примечание! С панелью могут использоваться любые DMX-устройства, отвечающие стандарту DMX512 [1990], независимо от модели и производителя. Список совместимого RF-оборудования регулярно пополняется. Дополнительная информация и более подробные характеристики представлены на сайте arligh.ru.

Таблица 1. RF-контроллеры, совместимые с панелью.

Модель	Вход. напряжение	Выходной ток	Выходная мощность	Тип выхода
SR-1009FA	DC 12-36 В	4×5 А	4×[60-180] Вт	Источник напряжения
SR-1009P	DC 12-36 В	4×5 А	4×[60-180] Вт	Источник напряжения
SR-1009EA	DC 12-36 В	4×8 А	4×[96-288] Вт	Источник напряжения
SR-1009FAWP	DC 12-36 В	4×5 А	4×[60-180] Вт	Источник напряжения
SR-1009FA3	DC 12-36 В	4×350 мА	4×[4,2-12,6] Вт	Источник тока
SR-1009FA7	DC 12-36 В	4×700 мА	4×[8,4-25,2] Вт	Источник тока
SR-2818WiTR	DC 12-24 В	-	-	Конвертер Wi-Fi/RF

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! При монтаже оборудования светодиодного освещения, во избежание поражения электрическим током, перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

1. Извлеките панель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Подключите сигнальные провода от DMX-декодера к клеммам D+, D-, GND, соблюдая полярность и порядок подключения проводов.
3. Подключите выход стабилизированного блока питания напряжением 12/24 В к клеммам Vin (+) и GND (-) панели, соблюдая полярность.




Рисунок 1. Схема подключения панели.

- 3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.5. Отсоедините лицевую панель от корпуса, аккуратно поддев ее плоской отверткой.
- 3.6. Установите корпус панели в монтажную коробку и закрепите его при помощи двух винтов.
- 3.7. Аккуратно установите лицевую панель на место.
- 3.8. Включите питание.
- 3.9. При использовании DMX-управления установите адреса на декодерах, работающих совместно с панелью. Распределение адресов показано в таблице 2.

При использовании 4-канальных декодеров, например, SR-2102P, необходимо установить следующие адреса: на декодерах зоны 1 — 001, на декодерах зоны 2 — 005, на декодерах зоны 3 — 009, на декодерах зоны 4 — 013.

Таблица 2. Распределение адресов.

Каналы	R	G	B	W
Зона 1	001	002	003	004
Зона 2	005	006	007	008
Зона 3	009	010	011	012
Зона 4	013	014	015	016




Рисунок 2. Установка панели.

3.10. При использовании радиочастотных контроллеров серии SR-1009 выполните привязку.


- ↗ Коротко нажмите кнопку привязки на контроллере.
 - ↗ Коснитесь на панели кнопки выбора зоны, к которой необходимо привязать контроллер.
 - ↗ Проведите пальцем по кольцу выбора цвета панели управления.
 - ↗ Подключенный к контроллеру источник света мигнет, что будет означать успешную привязку.
- Для привязки других контроллеров к панели проделайте операцию привязки для каждого устройства.
- Для отмены привязки нажмите кнопку привязки на контроллере и держите нажатой более 5 секунд, пока источник света не мигнет.
- К одному контроллеру может быть привязано до 8 пультов ДУ или панелей управления. К каждой панели можно привязать неограниченное количество контроллеров. Панель может управлять всеми привязанными контроллерами, находящимися в зоне уверенного приема радиосигнала.

3.11. Проверьте управление. Назначение кнопок показано на рисунке.

Включение/выключение света во всех зонах.
Длительное касание — изменение яркости во всех зонах.

Включение сохраненного режима.
Коснитесь 5, затем 1, 2, 3 или 4.
Сохранение понравившегося цвета или режима — длительное касание 5, затем коснитесь 1, 2, 3 или 4.

Раздельное управление каналами R, G, B, W.
Короткое касание — включение/выключение.
Длительное касание — изменение яркости.



Выбор зоны управления 1...4.
Длительное касание — включение/выключение света в зоне.
Для одновременного управления несколькими зонами коснитесь поочередно кнопок нужных зон.

Кольцо выбора цвета.

Запуск и остановка динамических режимов смены цвета [10 программ].
Длительное касание — изменение скорости.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации изделия:

- ↗ Эксплуатация только внутри помещений.
- ↗ Температура окружающего воздуха от 0 до +50 °C.
- ↗ Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
- ↗ Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей [кислот, щелочей и пр.].

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные.

4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C.

4.6. Для питания панели используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением 12 или 24 В.

4.7. Для передачи DMX-сигнала используйте специализированный симметричный DMX-кабель.

4.8. Не используйте для DMX-подключения схему с ветвленими [звезда]. Кабель DMX должен проходить последовательно через все декодеры [шлейф].

4.9. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
Панель не включается.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения.	Подключите оборудование, соблюдая полярность.
	Неисправен блок питания.	Замените блок питания.
Управление не выполняется или выполняется нестабильно.	Обрыв или замыкание в проводах шины DMX.	Проверьте шину. Устраните неисправность.
	Неправильная полярность подключения проводов шины DMX.	Подключите провода, соблюдая полярность.
	Неверно установлены DMX-адреса подключенных устройств.	Выполните настройки в соответствии с проектом.
	Большая длина кабеля шины DMX.	По возможности сократите длину кабеля.
	Неправильная топология шины DMX.	Шина DMX должна иметь топологию «луч». Для построения шины с топологией «звезды» или «дерева» применяйте разветвители сигналов DMX.
	Отсутствие согласующей нагрузки на концах линии [терминаторов].	Установите терминаторы на конце линии.
	Использован кабель, не предназначенный для передачи сигнала DMX.	Используйте кабель, специально предназначенный для передачи DMX-сигнала.
	К шине DMX подключено более 32 устройств.	Используйте разветвители DMX-сигналов.